


# トリムウェビングは定期的に交換しましょう

トリムシステムは消耗品です。  
定期的に交換する事を推奨します。



破断したトリムウェビング



交換ウェビング

F1 を 2019 年にお買い求め頂いたオーナー様からトリムウェビングが破断したので交換してほしいとの修理依頼がありました。トリムシステムに装備されているカメットバックルは、ロック方向に引っ張られると歯がウェビングに食い込み、ウェビングをロックします。パラグライダーのトリムシステムは通常柔らかいウェビングを採用しており、ロックは非常に強固で即座に行われますが、時間の経過とともに歯は徐々にウェビングを傷つけ、生地が摩耗していき、やがて破断します。摩耗したウェビングがフライト中に突然破断すると、重大なアクシデントにつながります。

フライト前に十分な目視点検をしてウェビングに裂けや摩耗が無いかチェックしてください。

トリムを全く使用しない方も、トリムウェビングが同じ位置でバックルに挟まれた状態が長期に渡ると生地自体が弱くなり破断の可能性もあります。トリムを再点検して少しでも異常を感じたら交換してください。

APCO パラグライダーは、上記内容を踏まえてトリムウェビングのみ交換可能になっております。

従って、カメットバックルやトリムウェビングが摩耗したり、滑ったりした場合に、トリムシステムだけを簡単に交換することができます。ユーザーが交換する事も可能ですが、交換完了後にセーフティスッチの縫込み作業（上図の赤丸）が必要となります。



株式会社 ラ・ムエッティ  
〒303-0012 茨城県常総市大崎町308-1  
電話番号 0297-22-5910  
email: mpginfo@sky-sports.net